

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mâcon, le 13 février 2024

MONSIEUR LE PRESIDENT
SM DU BARRAGE DE CHAMBOUX
Place de la fontaine
21430 LIERNAIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

S.M. DU BARRAGE DE CHAMBOUX

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	mercredi 07 février 2024 à 09h36
Unité de gestion		0270	S.M. DU BARRAGE DE CHAMBOUX	par :	CARSO / VACATAIRE 1
Installation	TTP	000109	TERNIN EAU DE LUCENAY	Type visite :	AU
Point de surveillance	S	000002577	TURBNFU SORTIE CAG AVANT REMINE	Type d'eau :	B
Localisation exacte		EN SORTIE DE CAG		Motif :	CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION
Commune		LUCENAY-L'EVEQUE			

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

8,5 °C

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

6,8 unité pH

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre

<0,03 mg(Cl₂)/L

Chlore total

<0,03 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

6901

Type de l'analyse : PARAM

Code SISE de l'analyse : 00131346

Référence laboratoire : LSE2402-23443

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélobimétrique NFU

0,17 NFU

MINERALISATION


Conductivité à 25°C

89 µS/cm

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00123487)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS,
L'Ingénieure d'Etudes Sanitaires



Nelly NABYL